

ストーブ

つぎの冬に向けて、今が
ストーブの調整時期です。
ご自宅のストーブは大丈夫
ですか？

分解掃除

☑ CHECK POINT

- ☐ 異音・異臭がする
- ☐ 赤い炎が出るようになった
- ☐ 火力が大きくなる
- ☐ エラーが頻繁に出るようになった
- ☐ 円筒ガラスがススで黒ずんでいる

1つでもチェックがいたら分解掃除の時期
です！ストーブを長年使用していると内部の
汚れやススの影響で燃焼効率が低下し、その
まま放置しておくとう不調や故障の原因になっ
てしまいます。

**3年に一度の分解掃除
をおすすめします。**



早期割引!!7月25日まで受付中

料金の目安

- 煙突式床暖なしタイプ
- FF式床暖なしタイプ
- 煙突・FF式床暖付きタイプ
- 床暖マット不凍液交換洗浄(4.5畳まで)

分解に伴うパッキン交換代、取り外し・取り付け代を含みます。

- ★交換等が必要な部品は別途お支払いいただきます。
- ★ツイン型FF床暖ストーブについてはご相談ください。

通常

22,000 円 (税込)	→	21,000円 (税込)
25,000 円 (税込)	→	24,000円 (税込)
29,800 円 (税込)	→	28,800円 (税込)
11,000 円 (税込)	→	10,000円 (税込)

早期予約価格

通常価格より

1,000円お得!!